

兰考县第一高级中学新建项目地块  
土壤污染状况调查报告  
(归档版)

提交单位：兰考县自然资源局

编制单位：河南省岩石矿物测试中心

提交日期：二〇二四年六月

兰考县第一高级中学新建项目地块位于开封市兰考县玉虹街东侧、文体路北侧，地块面积为2560.38m<sup>2</sup>（约合3.84亩），地块中心地理坐标为东经114.797888°，北纬34.854218°。四至范围：北至兰考县第一高级中学、西至玉虹路、东至兰考县社会福利老年养护中心、南至开封金马菌业有限公司。

兰考县第一高级中学新建项目地块原为耕地，现地块规划用途为教育用地。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）第四章第五十九条规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。因此应当按照要求完成土壤污染状况调查，并编制土壤污染状况调查报告。

受兰考县自然资源局委托，河南省岩石矿物测试中心承担了兰考县第一高级中学新建项目地块土壤污染状况调查工作，本项目工作内容主要为第一阶段调查。

通过收集的资料、现场踏勘和人员访谈可知，本次调查地块原属于薛楼社区，历史上为耕地。地块种植期间主要种植小麦、玉米，未使用难降解农药和化肥。灌溉水源主要为地下水，地块内不涉及工业企业生产及规模化养殖等，无固体废物堆存，无外来土倾倒，无工业废水地下输送管道等。该地块于2019年3月入场，施工单位入驻时场地内无建筑物，清理和开挖过程中，土壤无异常颜色或气味，未发生过环境污染事故及环保投诉事件，且该地块不涉及规模化养殖及生产性企业，无固体废物或危险废物堆存或填埋，不涉及工业废水等废水地下输送管道。

地块位于兰考县第一高级中学，四周主要为居民区、耕地等。地块周边1km企业有兰考县良龙水务有限公司，该公司为自来水公司，主要从事自来水加工和供给，生产过程中不产生固体废物、废水和废气。因此，该企业不对调查地块构成影响。

综上，该地块当前和历史上均无潜在的污染源、无环境污染事故发生，且地块周边当前和历史上的污染源不对其构成影响，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）的调查程序，可以满足教育用地（中小学用地）需求，该地块土壤污染状况调查工作可以结束。